



| 凡 例 | |
|-----|---|
| | 主要幹線道路に埋設されている口径1000mm以上の污水管 約3.6km 緊急点検（職員による地上面及びマンホールの目視点検）を実施 陥没に繋がるような異常は認められませんでした（R7.2.17） |
| | 口径450mm以上の污水管 約8.7km 道路の変状調査（変状確認の場合は、入孔し調査）を実施 陥没に繋がるような異常は認められませんでした（R7.2.4） |
| | 腐食環境下のマンホール（ポンプ圧送先）31箇所 点検を実施（職員による地上面及びマンホールの目視点検） 異常は認められませんでした |

管路施設点検箇所図