

遊具点検結果及び修繕箇所				
施設名	葉山町南郷上ノ山公園		住所	神奈川県三浦郡葉山町長柄1888番地の1
製品名	1	木製複合遊具		

写真No.	全景写真	判定
1		-



写真No.	全景写真	判定
2		-



写真No.	塗装判定 C(全体的に再塗装が必要)	判定
3	再塗装対応	C



写真No.	塗装判定 C(全体的に再塗装が必要)	判定
4	再塗装対応	C



写真No.	規準一般規定 否(基礎の設計 土かぶり100mm以上)	判定
5	・土砂補充対応	否



写真No.	規準一般規定 否(落下・転倒が想定される個所に基礎の露出がないこと)	判定
6	・土砂補充対応	否



## 遊具点検結果及び修繕箇所

施設名	葉山町南郷上ノ山公園		住所	神奈川県三浦郡葉山町長柄1888番地の1
製品名	1	木製複合遊具		

写真No.	規準一般規定 否(落下・転倒が想定される個所に基礎の露出がないこと) ・土砂補充対応	判定
7		否



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・地際腐食鉄パイプ切断、新パイプ溶接対応	判定
8		C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・地際腐食鉄パイプ切断、新パイプ溶接対応	判定
9		C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・地際腐食鉄パイプ切断、新パイプ溶接対応	判定
10		C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・地際腐食鉄パイプ切断、新パイプ溶接対応	判定
11		C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・地際腐食鉄パイプ切断、新パイプ溶接対応	判定
12		C



## 遊具点検結果及び修繕箇所

施設名	葉山町南郷上ノ山公園		住所	神奈川県三浦郡葉山町長柄1888番地の1
製品名	1	木製複合遊具		

写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・支柱地際腐朽部分、鋼材パイプ300mm被せ 溶接対応	判定	
13		C	



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・支柱地際腐朽部分、鋼材パイプ300mm被せ 溶接対応	判定	
14		C	



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・支柱地際腐朽部分、鋼材パイプ300mm被せ 溶接対応	判定	
15		C	



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(最重要部に重 度の劣化) ・支柱地際腐朽部分、鋼材パイプ300mm被せ 溶接対応	判定	
16		d	



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・支柱地際腐朽部分、鋼材パイプ300mm被せ 溶接対応	判定	
17		C	



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・支柱地際腐朽部分、鋼材パイプ300mm被せ 溶接対応	判定	
18		C	



## 遊具点検結果及び修繕箇所

施設名	葉山町南郷上ノ山公園	住所	神奈川県三浦郡葉山町長柄1888番地の1
製品名	1 木製複合遊具		

写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・支柱地際腐朽部分、鋼材パイプ300mm被せ 溶接対応	判定
19		C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・支柱地際腐朽部分、鋼材パイプ300mm被せ 溶接対応	判定
20		C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・支柱地際腐朽部分、鋼材パイプ300mm被せ 溶接対応	判定
21		C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・支柱地際腐朽部分、鋼材パイプ300mm被せ 溶接対応	判定
22		C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・丸太橋2本新品交換対応 ・手摺ぐらつき部分補修	判定
23		C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化) ・丸太橋2本新品交換対応 ・手摺ぐらつき部分補修	判定
24		C



## 遊具点検結果及び修繕箇所

施設名	葉山町南郷上ノ山公園	住所	神奈川県三浦郡葉山町長柄1888番地の1
製品名	1 木製複合遊具		

写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化)	判定
25	・横部材丸太腐食、亀裂、破損木材新品交換	C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化)	判定
26	・横部材丸太腐食、亀裂、破損木材新品交換	C



写真No.	劣化 腐食・腐朽がないか(C 重度の劣化)	判定
27	・横部材丸太腐食、亀裂、破損木材新品交換	C



写真No.	劣化 亀裂はないか(C 重度の劣化)	判定
28	・横部材丸太腐食、亀裂、破損木材新品交換	C



写真No.	劣化 亀裂はないか(C 重度の劣化)	判定
29	・横部材丸太腐食、亀裂、破損木材新品交換	C



写真No.	劣化 亀裂はないか(C 重度の劣化)	判定
30	・横部材丸太腐食、亀裂、破損木材新品交換	C



## 遊具点検結果及び修繕箇所

施設名	葉山町南郷上ノ山公園		住所	神奈川県三浦郡葉山町長柄1888番地の1
製品名	1	木製複合遊具		

写真No.	劣化 破損はないか(C 重度の劣化)	判定
31	・横部材丸太腐食、亀裂、破損木材新品交換	C



写真No.	劣化 破損はないか(C 重度の劣化)	判定
32	・横部材丸太腐食、亀裂、破損木材新品交換	C



写真No.	劣化 破損はないか(C 重度の劣化)	判定
33	・横部材丸太腐食、亀裂、破損木材新品交換	C



写真No.	劣化 ぐらつきがないか(C 重度の劣化)	判定
34	・ぐらつき部分補修	C

