


消防庁舎施設整備維持に伴う修繕


1 東側階段室内裝修繕

雨漏りにより、壁材が剥離している状況。



2 エントランス自動ドア修繕

ドア内部の膨張により、外枠に接触している状況。



3 エントランス防火シャッター修繕
防火シャッターの電動開閉機の不作動



防火シャッター点検口



点検口



点検口内部（巻上げ装置）の故障

点検口内部に設置されている防火シャッター
巻上げ器及び制御盤の交換。

4 みんなのトイレにウォシュレット機能・温水洗浄便座及び自動フラッシュバルブを設置する
ものです。

