

## 南郷上ノ山公園排水設備改修工事に至る経緯の概要について

### 1 令和 6 年 6 月中旬

南郷上ノ山公園の管理事務所周辺にて異臭を感じることもあり、管理事務所周囲（配置図区間D）の排水枡を確認したところ排水不良があったため公園作業員による配管清掃を実施、不良を解消した。また、浄化槽点検業者に確認したところ浄化槽は異常なしとのことであった。

### 2 令和 6 年 9 月～10 月

1により異臭は改善されたと認識していたが、9月以降再び異臭を感じるがあった。

### 3 令和 6 年 11 月～12 月

高圧洗浄、内視鏡調査等を実施したところ、配置図区間A・Bにおいては配管のずれ、また配置図区間Cにおいては配管の継ぎ目から木の根が入り込み、汚物等が滞留している状況が発見された。

### 4 令和 7 年 1 月～令和 7 年 2 月

異臭発生元である老朽化した配管の汚物滞留防止のため、改修工事の設計を行うこととした。現地調査と測量、設備改修の設計に時間を要し、令和 7 年 1 月末に工事設計が完成。

公衆衛生の観点から現状放置は適さず、緊急性を要することから追加補正予算として計上した。