


## 公園カルテ

エリア	木古庭	公園名	あらく児童遊園		地番	1,696-5				
遊具	遊具種別	設置年	(経過年数)		構造適合	安全領域				
	鉄棒 (2連)	2013年	(13年)		適合	適合				
	ブランコ (2連)	2013年	(13年)		適合	不適合				
	滑り台 (一方向)	2013年	(13年)		適合	適合				
	リップラダー	2010年	(16年)		不適合	適合				
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴						
	フェンス	有	24M							
	水道施設	有	1箇所							
	ベンチ	有	2基							
	照明	有	2基							
その他	無									
樹木	生育状況	少								
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		有					
管理協定	木古庭町内会									
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/> 電柱	<input checked="" type="checkbox"/> 支柱・支線							
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX							
	その他	<input type="checkbox"/> 郵便箱	<input type="checkbox"/> その他							



現地状況 (写真)	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">   </div>
町内 (自治) 会等からの意見	・特になし
その他特記事項	
整備方針	<b>【現状維持】</b> 遊具の老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具を検討する。

## 公園カルテ

エリア	木古庭	公園名	木古庭公園		地番	1,652-1、他	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	175M				
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	無					
	照明	無					
その他						2024/2/24	男子トイレ便器
	有	トイレ(50人槽)	2012/10/10	浄化槽ブロー	2016/6/9	トイレ外装	2020/12/25
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	0回	委託の必要性		有		
管理協定	木古庭町内会						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)会等  
からの意見

・特になし

その他  
特記事項


・トイレ清掃等について、自治会と協定を結んでいる。

整備  
方針

【現状維持】

公園カルテ


エリア	木古庭	公園名	ふれあい公園		地番	1366	
遊具	遊具種別	設置年	(経過年数)		構造適合	安全領域	
	ウェーブライダー	2000年	(26年)		適合	適合	
	複合遊具	2019年	(7年)		不適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有		2015/10/13	一部補修		
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	無					
	照明	有	1基	2015/5/12			
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定	木古庭町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input checked="" type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会 等からの意見	・特になし
その他 特記事項	・東日本高速道路会社からの借用地 ・土砂災害警戒区域【地すべり区域(イエロー)】
<b>整備 方針</b>	<b>【現状維持】</b> ・老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具を検討する。

公園カルテ

エリア	木古庭	公園名	沢田児童遊園		地番	645-6	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域		
	ブランコ(1連)	不明		適合	適合		
	ロッキンバッピー	2003年	(23年)	適合	適合		
	複合遊具	2018年	(8年)	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	112M	2019/9/25	54.3M	2021/6/28	23.9M
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	3基				
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定	木古庭町内会						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		




<p>現地状況 (写真)</p>	
町内(自治)会からの意見	<ul style="list-style-type: none"> <li>川側の柵の老朽に伴う対応 ⇒ 撤去対応済み</li> <li>雑草除去の頻度 ⇒ 年2回から3回への増加を検討(令和7年度より)</li> </ul>
その他特記事項	土砂災害特別警戒区域【地すべり区域(イエロー)】
<p>整備 方針</p>	<p><b>【現状維持】</b></p> <p>遊具の老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具を検討する。</p>

公園カルテ

エリア	上山口	公園名	上山口公園		地番	2626	
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)		構造適合	安全領域		
	砂場	不明		適合	不適合		
	ロッキンパッピー	不明		適合	不適合		
	ブランコ	不明		不適合	不適合		
	シーソー	2010年	(16年)	不適合	適合		
	滑り台 (一方向)	不明		不適合	不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1基				
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況		無				
雑草	草刈委託	0回	委託の必要性		無		
管理協定	上山口町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	防球ネット、電気設備、防災倉庫		
公園見取図							

現地状況 (写真)	
町内 (自治) 会等からの意見	・特になし 隣接する児童館の意向を確認 ⇒ 児童館特段の意見なし
その他特記事項	土砂災害特別警戒区域【地すべり・土石流地区 (イエロー)】
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b> 遊具の老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具を検討する。


エリア	下山口	公園名	一色台東公園		地番	503	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	有	2基				
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無			
管理協定	一色台自治会						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場利用やドックランなど、個人的な希望はあるものの駐車場にした場合の防安面の懸念やドックランにした場合の管理の問題など、それぞれ反対意見等もあり、自治会としての方向性は見いだせない。</li> <li>・当該公園での整備に係るコストを他の公園の整備にあてる形に賛成する。</li> </ul>
その他特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民生委員より「公園として不成立」と指摘あり (R5)</li> <li>・土砂災害警戒危険区域【地すべり(イエロー)・急傾斜地区(イエロー)】</li> </ul>
整備方針	<p><b>【廃止】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・民地境界側数メートルに防草シートを設置する。</li> <li>・立ち入り禁止であることが明確になるよう入口に柵等を設置する。</li> </ul>

公園カルテ


エリア	下山口	公園名	白石公園		地番	1,747-44	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	32M				
	水道施設	無					
	ベンチ	有	2基				
	照明	有	1基				
その他	有	公共下水道×1					
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		




現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ

エリア	一色	公園名	日影一色丘公園		地番	738-7、8	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/> 電柱	<input type="checkbox"/> 支柱・支線				
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX				
	その他	<input type="checkbox"/> 郵便箱	<input type="checkbox"/>				



現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの意見

- ・公園廃止について了承
- ・倉庫の移転については移設先が決まるまで待ってほしい。  
→滝の坂町営住宅内の公園に移設

その他  
特記事項

- ・土砂災害計画区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】


整備  
方針

**【廃止】**

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	一色台中央公園		地番	720-55		
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)		構造適合	安全領域			
	ロッキンバッピー	2003年	(23年)	適合	不適合			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴				
	フェンス	有	66M					
	水道施設	無						
	ベンチ	有	2基	2016/3/15	背あり×1			
	照明	有	1基					
その他	無							
樹木	生育状況		無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無			
管理協定	一色台自治会							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線			
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX			
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他			

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)  
会からの意見


- ・中央公園に遊具を集約してほしい。
- ・インクルーシブ遊具の設置に賛成
- ・遊具の種類については、子ども会と相談してほしい。

その他  
特記事項整備  
方針

## 【改修】

- ・中央公園及び西公園の遊具の更新の際、遊具を中央公園に集約する。
- ・遊具はインクルーシブ遊具とし、種類については地元子ども会と調整の上決定する。

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	一色台西公園		地番	720-60			
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合		安全領域			
	鉄棒	不明		不適合		不適合			
	滑り台	2009年	(17年)	適合		不適合			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴					
	フェンス	有	220M	2014年	一部修繕				
	水道施設	有	1箇所						
	ベンチ	有	2基						
	照明	有	1基	2009/5/1	水銀灯交換	時期不明	LED交換		
その他	無								
樹木	生育状況	多							
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無				
管理協定	一色台自治会								
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線				
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX				
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他				
公園見取図									

現地状況  
(写真)町内(自治)  
会からの意見

・中央公園に遊具を集約してほしい。

その他  
特記事項

・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】


整備  
方針

## 【改修】

- ・中央公園及び西公園の遊具の更新の際、遊具を中央公園に集約する。
- ・遊具撤去後は、広場として活用できるよう整地を行う。
- ・園西側は斜面で崩れる危険があるため、閉鎖する。

公園カルテ

エリア	一色	公園名	砂場公園		地番	530-145	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	滑り台	不明	不適合		不適合		
	砂場	不明	適合		不適合		
	ブランコ	2001年 (25年)	不適合		不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	42M				
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	2基				
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	パークド葉山四季エリア全体 若い世代、ファミリー層が増えている 斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変
その他特記事項	
<b>整備方針</b>	<b>【改修】</b> ・パークド葉山四季南エリアの中心的公園として総合的機能を持たせる。 ・砂場は維持 ・老朽化に伴う遊具更新の際はインクルーシブ遊具や健康遊具を検討する。

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	一色岡公園		地番	489-4、61	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合		安全領域	
	健康歩道	不明					
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	229M	2014年	一部修繕	2016/9/9	60.8m修繕
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	8基	2016/3/18	再あり1基新設	2019/11/13	2基取り換え 2022/10/30 枯れ木ベンチ
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input checked="" type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)会等  
からの意見

パークド葉山四季エリア全体  
若い世代、ファミリー層が増えている  
斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変

その他  
特記事項

・土砂災害警戒区域【地すべり、土石流地区(イエロー)】

整備  
方針


## 【現状維持】

・住宅地中央にある公園として、総合的機能を持たせる。

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	丘の上公園		地番	488-14	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域		
	複合遊具	2016年	(10年)	適合	不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	116M				
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	2基				
	照明	有	2基	2016/4/22	LED化	2023/	南側 電柱修繕
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)会等  
からの意見

・特になし

その他  
特記事項


・土砂災害警戒区域【土石流地区(イエロー)】

整備  
方針

【改修】

・ベンチ整備  
・遊具撤去

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	四ツ角公園		地番	178-4、71-75	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	複合遊具	2012年(14年)	適合		適合		
	砂場	不明	適合		適合		
	ブランコ(2連)	2012年(14年)	不適合		適合		
	シーソー	2016年(10年)	不適合		不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	70M	2017/3/7	一部修繕		
	水道施設	無					
	ベンチ	有	3基				
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		
公園見取図							

現地状況  
(写真)



町内(自治)会等  
からの意見

パークド葉山四季エリア全体  
若い世代、ファミリー層が増えている  
斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変

その他  
特記事項

・R6 ブランコ インクルーシブ化  
・土砂災害警戒区域【土石流地区(イエロー)】

整備  
方針

【現状維持】

・遊具を整備し、ファミリー層をターゲットとして交流の場とする。  
・老朽化に伴う更新時、インクルーシブ遊具とする。

公園カルテ


エリア	一色	公園名	谷公園	地番	63-33
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有	28M		
	水道施設	無			
	ベンチ	無			
	照明	無			
その他	無				
樹木	生育状況	少			
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/> 電柱	<input type="checkbox"/> 支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/> 郵便箱	<input type="checkbox"/> その他		
公園見取図					

現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・公園廃止について了承
その他特記事項	・土砂災害特別警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】
<b>整備方針</b>	<p><b>【廃止】</b></p> <p>・大正公園緑地の一部として一体利用とする。</p>

公園カルテ

エリア	一色	公園名	サワラ公園		地番	59-26	
遊具	遊具種別	設置年	(経過年数)		構造適合	安全領域	
	シーソー	2016年	(10年)		不適合	不適合	
	ユニットジャングル	2017年	(9年)		適合	不適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	114M	2020/11/24			
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	3基	2024/2/1	修繕		
	照明	有	2基	2019/5/14	建て替え		
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		

公園見取図



現地状況  
(写真)



町内会からの  
要望等

パークド葉山四季エリア全体  
若い世代、ファミリー層が増えている  
斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変

その他  
特記事項

- ・R6 ベンチ整備
- ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区（イエロー）】


整備  
方針

【現状維持】

- ・遊具の老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具とする。

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	パーゴラ公園		地番	59-37	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	108M				
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		



現地状況  
(写真)



町内会からの  
要望等

パークド葉山四季エリア全体  
若い世代、ファミリー層が増えている  
斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変

その他  
特記事項

・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】

整備  
方針

**【改修】**

- ・見晴らしの良さが活かせる公園前面にベンチを設置する。
- ・後側はフェンス(柵)を設置し、利用エリアを制限する。

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	ヒマラヤスギ公園		地番	71-80	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	ブランコ(4連)	撤去					
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	120M				
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1基				
	照明	有	1基	2011/12/1	LED化		
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		
公園見取図							

現地状況  
(写真)町内(自治)会  
等からの意見

パークド葉山四季エリア全体  
若い世代、ファミリー層が増えている  
斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変

その他  
特記事項


・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】

整備  
方針

【改修】  
・砂場の撤去


公園カルテ

エリア	一色	公園名	なんてん公園		地番	1,314-4	
遊具	遊具種別	設置年	（経過年数）		構造適合	安全領域	
	動物置物（ラッコ）	2014年	（12年）		適合	適合	
	動物置物（ペンギン）	2014年	（12年）		適合	適合	
	動物置物（トマト）	2014年	（12年）		適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	22M	2024/	施設設備種	東電の特記	
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	1基				
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定	一色第2町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内（自治）会等からの意見	・特になし
その他特記事項	・隣地への影響を抑えるための植栽管理
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b> ・老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具への転換

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	平松公園		地番	1,345-13	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	20M	2016/9/9	一部修繕		
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1基				
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	0回	委託の必要性		無		
管理協定	一色第2町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		
公園見取図							


現地状況  
(写真)町内(自治)会  
等からの意見

・特になし

その他  
特記事項整備  
方針【現状維持】  
・ベンチ整備

公園カルテ

エリア	一色	公園名	菫浦沢公園		地番	1,750-9	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域		
	鉄棒(3連)	不明		不適合	不適合		
	ロッキンバッピー	2003年	(23年)	適合	不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	4基	2020/10/16	2基新設		
	照明	有	3基	2021/3/31	2基取外 1基新設		
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・適切な高木管理をお願いしたいとのこと
その他特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】
<b>整備方針</b>	<p><b>【改修】</b></p> <p>・エコーハイツ住民のプライバシーへの配慮しつつ、エコーハイツ住民以外の利用者が使いやすいよう開けた公園を目指す。</p>

公園カルテ


エリア	都市公園	公園名	主馬寮公園		地番	1945-29外	
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	—				
	水道施設	有	1				
	ベンチ	有	1				
	照明	有	3	ポール劣化強、基礎ひび割れ			
その他	無	—					
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定	一色第3町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 通り名看板		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	・管理協定の範囲内で町内会主体の防災キャンプ等が行われている。
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ

エリア	一色	公園名	上原公園		地番	1,854-16	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
	滑り台	不明	不適合	不適合			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	40M	2019/6/24	控え壁新設		
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	2基				
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定	一色第3町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	 
町内(自治)会 等からの意見	
その他 特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マンション駐輪場が一部公園敷地に越境</li> <li>・公園フェンスが一部マンション敷地に越境</li> </ul>
<b>整備 方針</b>	<p><b>【現状維持】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具老朽化の際、インクルーシブ化を検討</li> </ul>

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	日影公園		地番	887-2	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	28M	2019/7/9	目隠しフェンスに改修		
	水道施設	無					
	ベンチ	有	3基	2021/3/2	ベンチ1基改修		
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定	一色第3町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		
公園見取図							

現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの意見

・特になし

その他  
特記事項

・隣地への越境を抑えるための植栽管理


整備  
方針

【現状維持】

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	芝崎公園		地番	2,444-6	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	滑り台	不明	適合		不適合		
	スイング遊具	2017年(9年)	適合		適合		
	スイング遊具	2017年(9年)	適合		適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	3基				
	照明	有	3基	2014年	2基LED化	2015/5/12	1基LED化
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 鋼管柱		

公園見取図

現地状況  
(写真)町内会からの  
要望等

・特になし  
照会した町内会：一色第5・真名瀬・芝崎)


その他  
特記事項

・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】

整備  
方針

【現状維持】

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	芝崎西公園	地番	2,512-58
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
	鉄棒(2連)	2001年(25年)	不適合	不適合	
	滑り台(一方向)	2017年(9年)	適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有		2024/11/1	交換
	水道施設	無			
	ベンチ	有	4基		
	照明	有	1基	2017/10/20	園灯修繕
その他	無				
樹木	生育状況	少			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他 鋼管柱
公園見取図					

現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの意見

・隣地マンションより、桜植栽の要望があった。  
将来的な桜の管理責任の所在が確認できれば可能としている。

その他  
特記事項

隣地への影響を抑えるための植栽管理  
R5 隣地境界のフェンス修繕

整備  
方針

**【改修】**  
・つつじの伐採  
・老朽化に伴うインクルーシブ遊具への転換

## 公園カルテ

エリア	一色	公園名	芝崎ポケットパーク		地番	2,512-59	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1基				
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他 鋼管柱		

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)会  
等からの意見

・特になし

その他  
特記事項整備  
方針

## 【現状維持】

・シェアサイクルステーションの検討


公園カルテ

エリア	堀内	公園名	芝公園		地番	2,184-43	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	4基				
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定	一色第2町内会						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 鋼管柱		



現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】
整備方針	<b>【現状維持】</b>

## 公園カルテ

エリア	堀内	公園名	戸根山児童遊園		地番	2,184-11
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合		安全領域	
	鉄棒	2014年 (12年)	適合		適合	
	ブランコ	2014年 (12年)	適合(修繕)		適合	
	すべり台	2014年 (12年)	適合		適合	
	動物物置	不明	適合		適合	
	砂場	不明	適合		適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有		全体のフェンスで錆、破損が目立つ。		
	水道施設	有	1	蛇口の水道調節弁が無い。(町内会で外している可能性有)		
	ベンチ	有	4	木製の物、破損・ガタツキが目立つ。		
	照明	有	2			
その他	有		階段の手すり、錆・腐食、破損が目立つ。砂場が埋まる。			
樹木	生育状況	B	大型化、隣地越境あり、電線干渉あり			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 / 子、防災倉庫、看板	
公園見取図						

現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの意見

特になし

その他  
特記事項

・町内会管理のかまどベンチあり


整備  
方針

【現状維持】

## 公園カルテ

エリア	堀内	公園名	つつじヶ丘児童遊園		地番	1,735-88
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合		安全領域	
	ブランコ	2012年 (14年)	適合		適合	
	鉄棒	2012年 (14年)	適合		適合	
	滑り台	2012年 (14年)	適合		適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有		入口のフェンスが折れ曲がる。		
	水道施設	無				
	ベンチ	有	1			
	照明	有	1			
その他	有		周囲を囲うネットが脆い。ワイヤーが錆で切断している。			
樹木	生育状況	A				
雑草	草刈委託	1回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他	

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)会  
等からの意見

・特になし

その他  
特記事項

- ・桜の管理について一部自治会が実施
- ・土砂災害警戒区域【土石流地区(イエロー)】


整備  
方針

【現状維持】

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	東伏見東公園		地番	2,100-149、196	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	有	1	排水状況悪し			
	ベンチ	有	6				
	照明	有	3	錆、塗装剥げあり			
その他	無						
樹木	生育状況	B	電線接触+隣家に越境あり 一部、枯損木あり				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 防災倉庫		

公園見取図



現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの要望

・危険木の管理


その他  
特記事項

整備  
方針

【現状維持】

公園カルテ


エリア	堀内	公園名	東伏見中央公園		地番	1,950-66
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有		一部、穴あき及び劣化あり		
	水道施設	有	1			
	ベンチ	有	2			
	照明	有	1	腐食目立つ		
その他	無					
樹木	生育状況	A				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他	



現地状況  
(写真)

町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	
整備方針	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	東伏見西公園		地番	1,950-105
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
	スイング遊具	2023年 (3年)	適合	適合		
	ブランコ					
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有		一部、ネットにて補強箇所あり		
	水道施設	有	1	排水状況悪し		
	ベンチ	有	7			
	照明	有	2			
その他	無					
樹木	生育状況	B	一部樹木大型化			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/> 電柱	<input checked="" type="checkbox"/> 支柱・支線			
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX			
	その他	<input type="checkbox"/> 郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/> その他	防災倉庫、四等三角点		
公園見取図						

現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険木の管理</li> <li>・側溝の清掃</li> </ul>
その他特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】</li> </ul>
整備方針	【現状維持】

## 公園カルテ

エリア	堀内	公園名	元町児童遊園		地番	851-2	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	滑り台	2015年(11年)					
	スプリング遊具	不明					
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1				
	照明	有	1	腐食が有。			
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 防災倉庫		
公園見取図							

現地状況  
(写真)



町内(自治)会等からの意見

・特になし

その他特記事項

整備方針


【現状維持】

・遊具老朽化に伴う更新時にインクルーシブ化

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	堀内児童遊園	地番	510-4
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
	砂場	不明	適合	不適合	
	滑り台	2007年 (19年)	適合	適合	
	ロッキンバビー	不明	適合	適合	
	スプリング遊具	不明	適合	適合	
	鉄棒	不明	適合	適合	
	リップルラダー	2010年 (16年)	適合	適合	
	ブランコ	不明	適合	適合	
ジャングルジム	不明	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有			
	水道施設	有	1		
	ベンチ	有	4	一部ベンチに腐食、グラつきあり。	
	照明	有	2	錆が酷い。	
その他	無				
樹木	生育状況	無			
雑草	草刈委託	0回	委託の必要性	無	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他

公園見取図



現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの意見

その他  
特記事項


・埋蔵文化財包蔵地

整備  
方針

【改修】  
隣接する堀内会館との一体整備を図る。

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	港町児童遊園		地番	328-1、322-2	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有		やや錆			
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1				
	照明	有	1				
その他	無						
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		




現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他 特記事項	
<b>整備方針</b>	<b>【一部廃止】</b> 南側は、隣地への売却を検討する。

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	鑑摺児童遊園		地番	47	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域		
	鉄棒	不明		適合	適合		
	動物置物(パンダ)	不明		適合	不適合		
	動物置物(ゴリラ)	不明		適合	不適合		
	ロッキンパビー	不明		適合	適合		
	ジャングルジム	2016年	(10年)		適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1	やや劣化あり。			
	照明	有	1				
その他	無						
樹木	生育状況		A				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 防災倉庫		

公園見取図



現地状況  
(写真)



町内(自治)会等  
からの意見

・ベンチやテーブルの設置

その他  
特記事項

整備  
方針

【現状維持】

地域の方の交流できる場として、ベンチ等の設置を検討する。

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	ミモザ公園		地番	1755-3、9、10	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内会からの 要望等	・公園廃止について了承
その他 特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】
<b>整備 方針</b>	<b>【廃止】</b> 売却を検討

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	鑑摺東公園	地番	75
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有		土が流れ、基礎の露出あり。	
	水道施設	無			
	ベンチ	有	3	丈夫だが、座面に腐食が目立つ。腐食進行。	
	照明	無			
その他	無				
樹木	生育状況	B	危険はないが、樹木の大型化あり。		
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
その他					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/> 支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/> その他	

公園見取図



現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの要望等	・管理組合より、階段脇の手すりの整備依頼あり (R7.1)
その他特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】
整備方針	【現状維持】

## 公園カルテ

エリア	堀内	公園名	葉山ガーデニア広場		地番	1,165-7	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		
公園見取図							

現地状況  
(写真)



町内(自治)会等  
からの意見

・公園廃止について了承

その他  
特記事項

整備  
方針

【廃止】

## 公園カルテ

エリア	堀内	公園名	堀内防災広場上段	地番	774-1他
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
	複合遊具	不明			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有			
	水道施設	有	1		
	ベンチ	有	2		
	照明	有	2		
その他	無				
樹木	生育状況	A			
雑草	草刈委託	1回	委託の必要性	有	
管理協定	木の下町内会管理協定公園				
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 災倉庫、看板

公園見取図

現地状況  
(写真)

町内(自治)会等からの意見

- ・子どもの利用が多いため、遊具の増設を希望する声があった (R4)
- ・ラジオ体操等高齢者が集まることも多いので、健康器具の設置を希望する (R3~6 ※) R6は政策課取り纏め町内会要望に記載

その他  
特記事項整備  
方針

## 【改修】

- ・健康遊具の設置 (R7)
- ・既存遊具の老朽化に伴う更新の際には、インクループ遊具を検討する。

## 公園カルテ

エリア	堀内	公園名	ソテツ公園		地番	1,387-6
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合	安全領域		
	すべり台	2015年 (11年)	適合	不適合		
	リンク遊具	不明	適合	不適合		
	リンク遊具	不明	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有				
	水道施設	有	1	上部の水飲みが水出ない。		
	ベンチ	無				
	照明	有	2	錆が酷く、目立つ。		
その他	無					
樹木	生育状況	A				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他	
公園見取図						

現地状況  
(写真)



町内 (自治) 会等  
からの意見

- ・喫煙者のたまりばとなっている。
- ・タバコのポイ捨てが多い⇒喫煙遠慮する旨の看板設置

その他  
特記事項

- ・人工芝設置 (R4)

整備  
方針

**【現状維持】**

- ・インクルーシブ遊具への転換

## 公園カルテ

エリア	堀内	公園名	木の下公園		地番	763-1他	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定	風早商店会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内会からの要望等	・風早商店会より管理用具用倉庫設置希望あり
その他 特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年11月 供用開始</li> <li>・令和7年12月 風早商店会により管理用倉庫設置</li> <li>・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】</li> </ul>
整備 方針	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	川下橋公園		地番	21-1	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	2				
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定	長柄町内会 長柄下町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		




現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・バスベイとの間のツツジ等の適正管理
その他特記事項	・県有地(神奈川県の使用許可)
整備方針	【現状維持】

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	ヤシノキ公園		地番	634-14	
遊具	遊具種別	設置年	(経過年数)		構造適合	安全領域	
	滑り台	2019年	(7年)		適合	適合	
	スプリング遊具	2019年	(7年)		適合	不適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	有	1				
	ベンチ	有	1				
	照明	有	2				
その他	無						
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		

公園見取図



現地状況  
(写真)



町内(自治)会等  
からの意見

・特になし

その他  
特記事項

・近隣住民から雑草除去等の協力をしたい旨の申出が有り、作業していただいている  
・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】


整備  
方針

【現状維持】

・近隣住民の協力を得た植栽管理

公園点検結果報告書


エリア	長柄	公園名	芳ヶ久保児童遊園		地番	768-8	
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合		安全領域		
	滑り台	2012年 (14年)	適合		適合		
	スプリング遊具	不明	適合(修繕)		適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
その他							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・地元保育園の園児の利用が多い
その他特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	松久保公園		地番	1,387-3
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有	15m	錆強い、一部穴あき		
	水道施設	無				
	ベンチ	無				
	照明	有	1			
その他	無					
樹木	生育状況	C	樹木大型化、一部折れあり危険。要伐採多数			
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他	




現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・公園廃止と一部通路化について了承
その他特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】
<b>整備方針</b>	<b>【廃止】</b> ・北側は通路として継続利用し、葉桜住宅からのアクセスを確保する。

## 公園カルテ

エリア	長柄	公園名	汐見児童遊園	地番	677-32
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
	スプリング遊具(自動車)	不明	適合	不適合	
	スプリング遊具(ヒコキー)	不明	適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有		基礎露出、網外れ有り	
	水道施設	有	1	台座破損、水は問題なし	
	ベンチ	有	1		
	照明	有	1	錆による腐食有り	
その他	無				
樹木	生育状況	B	全体的に大型化、一部枯損あり		
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定	葉桜自治会管理協定公園				
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input checked="" type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 車、看板、鋼管柱

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)会等  
からの意見

・特になし


その他  
特記事項整備  
方針

【現状維持】

・老朽化に伴うインクルーシブ遊具への転換

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	富士見児童遊園		地番	705-11	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域		
	複合遊具	2012年	(14年)	適合	適合		
	鉄棒	不明		適合	不適合		
	スプリング遊具	不明		適合	不適合		
	滑り台	不明		適合	適合		
	ブランコ	2021年	(5年)	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	有	1				
	ベンチ	有	2				
	照明	有	2				
その他	無						
樹木	生育状況	B	一部腐食・電線にかかっている部分有り				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定	葉桜自治会管理協定公園						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 災倉庫、看板		



現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	R7.5 隣地住民からボール遊び等に関する苦情あり、自治会と調整中
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b> ・老朽化に伴うインクルーシブ遊具への転換

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	葉桜中央児童遊園	地番	1,461-154
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域
	滑り台	不明		適合	不適合
	スプリング遊具	2019年	(7年)	適合	適合
	リップラダー	2010年	(16年)	適合	不適合


公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴
	フェンス	有		支柱腐食。鋼管により一部補強済み。
	水道施設	有	1	
	ベンチ	有	2	背伸ばしベンチの板ぐらつき
	照明	有	1	
その他	無			

樹木	生育状況	B	
----	------	---	--

雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有
----	------	----	--------	---

管理協定	葉桜自治会管理協定公園		
------	-------------	--	--

目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input checked="" type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input checked="" type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 板、時計(葉桜自治会)



町内(自治)会等からの意見

- ・水はけが悪いので、路盤改良を希望する。

その他特記事項

**整備方針**


**【改修】**

- ・地盤改良の検討
- ・老木(桜)の伐採

## 公園カルテ

エリア	長柄	公園名	ジャングルジム公園	地番	1,601-179
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有			
	水道施設	無			
	ベンチ	有	6	座面塗装剥げ、一部背もたれ無し	
	照明	有	1	ポール劣化による配線露出、テープで補修	
その他	無				
樹木	生育状況	B	樹木が大型化。一部が電線に干渉。		
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/> 支柱・支線	
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX(支線のみ)	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/> その他 看板	

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)会  
等からの意見

・ラジオ体操でも利用している公園なので、高齢者向けの器具は設置しても良いと思う。  
⇒ラジオ体操実施団体から健康遊具について直接ヒアリング予定(R6.11)


その他  
特記事項整備  
方針

## 【改修】

- ・健康器具設置
- ・ベンチ整備

## 公園カルテ

エリア	長柄	公園名	ケヤキ公園		地番	1,601-157	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
	砂場	不明	適合	不適合			
	ロッキンバビー	不明	適合	不適合			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有		錆激しい			
	水道施設	無					
	ベンチ	有	3				
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板		



現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの意見

・特になし

その他  
特記事項

・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】


**整備  
方針**

**【改修】**  
・遊具撤去

## 公園カルテ

エリア	長柄	公園名	あやめ公園		地番	1,601-219	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	有	1				
	ベンチ	無					
	照明	有	1				
その他	無						
樹木	生育状況	B	一部電線にかかっている部分有り				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input checked="" type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 鋼管柱 防災倉庫 看板		

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)会等  
からの意見

・特になし

その他  
特記事項

・シェアサイクルステーションの設置(令和6年度実施済)


整備  
方針

【現状維持】

## 公園カルテ

エリア	長柄	公園名	すみれ公園	地番	1,642-23
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合	安全領域	
	滑り台	2017年 (9年)	適合	適合	
	シーソー	2016年 (10年)	適合	適合	
	ブランコ	2020年 (6年)	適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有		根により基礎押され傾き、高さ不足 (転落防止効果低い)	
	水道施設	有	1		
	ベンチ	有	6	座面の塗装剥げが多い	
	照明	有	1		
その他	有		壁面の石がせり出し、落下の危険性あり		
樹木	生育状況	B	一部電線に干渉		
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板

公園見取図

現地状況  
(写真)町内 (自治) 会  
等からの意見

- ・健康遊具を設置してほしい (ジャングルジム公園に設置する方針)
- ・ファミリー層が利用している公園なので、乳幼児や保護者の利用に配慮した整備をしてほしい。

その他  
特記事項

- ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区 (イエロー)】

整備  
方針


## 【現状維持】

- ・ベンチの整備
- ・老朽化に伴うインクルーシブ遊具への更新

## 公園カルテ

エリア	長柄	公園名	象さん公園		地番	1,642-118、119
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
	滑り台	不明	不適合	不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有				
	水道施設	有	1			
	ベンチ	有	1	ポールやや劣化(塗装剥げあり)		
	照明	有	1			
その他	無					
樹木	生育状況	A				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板	

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)会等  
からの意見

- ・ぞうさんはシンボリックに残してほしい
- ・ベンチの設置は望ましい

その他  
特記事項

- ・ぞうさん滑り台を活かす周辺整備(令和5年度整備済)
- ・ブランコの撤去(令和5年度整備済)
- ・ベンチ設置(令和5年度整備済)

整備  
方針

【現状維持】

## 公園カルテ

エリア	長柄	公園名	山ゆり公園		地番	1,642-177	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	有	1	柱に破損あり			
	ベンチ	無					
	照明	有	1	ポール劣化、穴あき			
その他	無						
樹木	生育状況	B	一部電線にかかっている部分有り				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/> 支柱・支線			
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX			
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/> その他 看板			
公園見取図							

現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの意見

その他  
特記事項

- ・令和7年 桜植樹
- ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】


整備  
方針

【現状維持】

- ・ベンチの更新

公園カルテ


エリア	長柄	公園名	イトーピア中央公園（児童遊園含む）		地番	1,642-276
遊具	遊具種別	設置年（経過年数）	構造適合	安全領域		
	動物置物（ゾウ）	不明	適合	不適合		
	動物置物（トラ）	不明	適合	不適合		
	鉄棒	不明	適合	不適合		
	滑り台	2020年（6年）	適合	適合		
	ロッキンバピー	不明	適合	適合		
	ブランコ	2020年（6年）	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	無				
	水道施設	有	2	蛇口なし。2箇所あり		
	ベンチ	有	1			
	照明	有	7	全体的にポール劣化		
その他	有					
樹木	生育状況	C	全体的に大型化、一部電線に大きく干渉、一部腐食			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/> 電柱	<input checked="" type="checkbox"/> 支柱・支線			
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input checked="" type="checkbox"/> 電話BOX			
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/> その他	看板、防災倉庫		



現地状況 (写真)		
	町内（自治）会等からの意見	・危険木の撤去
その他特記事項		
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b>	

公園カルテ


エリア	長柄	公園名	イトーピア児童遊園		地番	1,642-276
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
	スプリング遊具(イヌ)	不明	適合	適合		
	スプリング遊具(トラ)	不明	適合	適合		
	スプリング遊具(ゾウ)	不明	適合	適合		
	鉄棒	不明	適合	適合		
	滑り台	不明	適合	適合		
	ブランコ	不明	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	無				
	水道施設	無				
	ベンチ	有	1			
	照明	無				
	その他	無				
樹木	生育状況	B	やや電線に干渉			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他	



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等 からの意見	・ガラス片などがある
その他 特記事項	
<b>整備 方針</b>	<b>【現状維持】</b> ・インクルーシブ遊具への転換

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	プラタナス公園		地番	1,642-220
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
	シーソー	不明	適合	適合		
	砂場	不明	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	無				
	水道施設	有	1	蛇口の先端がない、ぐらつきあり		
	ベンチ	有	1			
	照明	有	1	ボールの劣化強い、テープ補修あり		
その他	有					
樹木	生育状況	A				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板	



現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ベンチの増設</li> <li>・こども → すみれ公園、ジャングルジム公園 へ誘導する。</li> </ul>
その他特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具撤去(令和5年度実施)</li> <li>・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】</li> </ul>
整備方針	<p><b>【現状維持】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ベンチの整備(更新)</li> </ul>

## 公園カルテ

エリア	長柄	公園名	さつき公園		地番	1,642-477
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	無				
	水道施設	無				
	ベンチ	有	1	座面割れ危険		
	照明	有	1			
その他	無					
樹木	生育状況	A				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板	
公園見取図						

現地状況  
(写真)



町内(自治)  
会等からの意見

・植栽の管理をしっかりとしてほしい。(近隣住民より)

その他  
特記事項

整備  
方針


【現状維持】

- ・ベンチの整備
- ・防草シートの敷設(令和6年度実施)

## 公園カルテ

エリア	長柄	公園名	アベリア公園		地番	1,642-467	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
	スプリング遊具	不明	適合	適合			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	有	1	ポールに錆目立つ			
その他	無						
樹木	生育状況	B	干渉ないが大型化				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		

公園見取図

現地状況  
(写真)町内(自治)会等  
からの意見

- ・定期的な木の剪定をお願いしたい(近隣住民より)
- ・公園に隣接しているからこの場所に住んでいる。売却には反対。(近隣住民より)

その他  
特記事項

- ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】

整備  
方針

## 【改修】

- ・公園西側半分は閉鎖し、隣地境界には防草シート等で繁茂対策をとる。
- ・遊具は撤去する
- ・公園入口付近にベンチを設置する。