

遊具点検結果及び修繕箇所

施設名	葉山町南郷上ノ山公園		住所	神奈川県三浦郡葉山町長柄1888番地の1
製品名	2	ブランコ		

写真No.	全景写真	判定
1		-



写真No.	全景写真	判定
2		-



写真No.	安全領域 否(くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと) ・整地後ラバーマット設置対応	判定
3		否



写真No.	安全領域 否(くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと) ・整地後ラバーマット設置対応	判定
4		否



写真No.	規準一般規定 否(落下・転倒が想定される個所に基礎の露出がないこと 露出4ヶ所) ・土砂補充対応	判定
5		否



写真No.	規準一般規定 否(基礎の設計 土かぶり100mm以上) ・土砂補充対応	判定
6		否

